変更箇所は　　で色分けしています。

決行	現場	内容	箇所	通知番号	コード	メーカー	車種	型式	年式	VIN	車両	価格	行程	出発	到着	出発	到着	VIN	車両	メーカー	車種	型式	年式	行程	出発	到着	行程	VIN
5月10	ローター	修正	修理	08-1584	JP-TO-RADC-20	TOYOTA	ランドクルーザー	LJ72G5W VEJ72G5	95/11～07/08	ロビスト			09:00/11.10	10:00,150	ビラーベンチレーション（スタンダードタイプ）	KMHJ3812166B6	JP-TO-RADC-0	TOYOTA	ランドクルーザー	LJ72G5W VEJ72G5	95/11～07/08	クレント	【日付】 開始日ーブリ型＋10.75mm	09:00/11.10	10:00,150	ビラーベンチレーション（スタンダードタイプ）	KMHJ3812166B
5月20	ローター	修正	修理	08-1585	JP-TO-RADC-20	TOYOTA	ランドクルーザー	LJ72G5W VEJ72G5	95/11～07/08	ロア			09:00/11.10	10:00,800	ビラーベンチレーション（スタンダードタイプ）	KMHJ3812166A	JP-TO-RADC-0	TOYOTA	ランドクルーザー	LJ72G5W VEJ72G5	95/11～07/08	ロア	【日付】 開始日ーブリ型＋16.8mm	09:00/11.10	10:00,800	ビラーベンチレーション（スタンダードタイプ）	KMHJ3812166A
5月30	ブラック	修理	-	06-0130	JP-SZ-KZ-01	SUZUKI	カプチーノ	EA11G EA11G	92/10～	ロビスト			FS5.0X2	05,500		KMHJ3812162P5	JP-SZ-KZ-01	SUZUKI	カプチーノ	EA11G EA11G	92/10～	クレント						KMHJ3812162P5
5月40	ブラック	修理	-	07-0132	JP-NI-VR-06	NISSAN	エクストレイル	T31 NT31 TNT31 DNT31	07/08～14/04	ロビスト			FS5.0X2	05,500		KMHJ3812162P5	JP-NI-VR-06	NISSAN	エクストレイル	T31 NT31 TNT31 DNT31	07/08～14/04	クレント						KMHJ3812162P5
5月50	ブラック	修理	-	07-0297	JP-NI-IK-08	NISSAN	ルークス	ML21S	09/11～	ロビスト	NISMO R6		FS5.0X2	05,500	NISMO R6	KMHJ3812162P5	JP-NI-IK-08	NISSAN	ルークス	ML21S	09/11～	クレント	NISMO R6			NISMO R6		KMHJ3812162P5
5月60	ブラック	修理	-	07-0366	JP-NI-DL-05	NISSAN	ディアリス	DD51D DNDD51D HNDD51D	07/05～15/06	ロビスト			FS5.0X2	05,500		KMHJ3812162P5	JP-NI-DL-05	NISSAN	ディアリス	DD51D DNDD51D HNDD51D	07/05～15/06	クレント						KMHJ3812162P5
5月70	ブラック	修理	-	07-0368	JP-NI-DL-08	NISSAN	ディアリス	DD51D HNDD51D	15/06～	ロビスト			FS5.0X2	05,500		KMHJ3812162P5	JP-NI-DL-02	NISSAN	ディアリス	DD51D DNDD51D HNDD51D	15/06～	クレント						KMHJ3812162P5
5月80	ローター	修理	-	32-0102	JH-PR-91-01	PORSCHE	911 (991)	991MA103	11/11～	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.8 CARRERA S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-01	PORSCHE	911 (991)	991MA103	11/11～	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.8 CARRERA S					
5月90	ローター	修理	-	32-0104	JH-PR-91-02	PORSCHE	911 (991)	991MA103	12/06～	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.8 CARRERA 4S TARGA 4S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-02	PORSCHE	911 (991)	991MA103	12/06～	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.8 CARRERA 4S TARGA 4S					
5月100	ローター	修理	-	32-0106	JH-PR-91-04	PORSCHE	911 (996 CARRERA 4S)	996A03	00～04	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.6 CARRERA 4S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-04	PORSCHE	911 (996 CARRERA 4S)	996A03	00～04	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.6 CARRERA 4S					
5月110	ローター	修理	-	32-0110	JH-PR-91-05	PORSCHE	911 (996 TURBO)	996A04	00～04	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.6 TURBO		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-05	PORSCHE	911 (996 TURBO)	996A04	00～05	ロア	【日付】 【日時】 【ブレーク】 3.6 TURBO					
5月120	ローター	修理	-	32-0130	JH-PR-91-15	PORSCHE	911 (996 GT2)	996A04	00～04	ロア	【日時】 【日付】 【ブレーク】 3.6 GT2 FAPOT		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-06	PORSCHE	911 (996 GT2)	996A04	00～06	ロア	【日時】 【日付】 【ブレーク】 3.6 GT2 FAPOT					
5月130	ローター	修理	-	32-0018	JH-PR-91-09	PORSCHE	911 (996 GT3)		00～03	ロア	【日付】 Fr. APOT 【ブレーク】 3.6 GT3		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-09	PORSCHE	911 (996 GT3)		00～03	ロア	【日付】 Fr. APOT 【ブレーク】 3.6 GT3					
5月140	ローター	修理	-	32-0020	JH-PR-91-10	PORSCHE	911 (996 GT3)		00～06	ロア	【日付】 Fr. APOT 【ブレーク】 3.6 GT3		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-10	PORSCHE	911 (996 GT3)		00～06	ロア	【日付】 Fr. APOT 【ブレーク】 3.6 GT3					
5月150	ローター	修理	-	32-0027	JH-PR-91-13	PORSCHE	911 (997)	997P05/06 997P07/08	05/08～08/06	ロア	【日付】 【日時】 開始No.PR2857#aaaaまで 【ブレーク】 3.8 CARRERA S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-13	PORSCHE	911 (997)	997P05/06 997P07/08	05/08～08/06	ロア	【日付】 【日時】 開始No.PR2857#aaaaまで 【ブレーク】 3.8 CARRERA S					
5月160	ローター	修理	-	32-0029	JH-PR-91-14	PORSCHE	911 (997)	997P05/06 997P07/08	05/08～08/06	ロア	【日付】 【日時】 開始No.PR2857#aaaaまで 【ブレーク】 3.8 CARRERA 4S/TARGA 4S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-14	PORSCHE	911 (997)	997P05/06 997P07/08	05/08～08/06	ロア	【日付】 【日時】 開始No.PR2857#aaaaまで 【ブレーク】 3.8 CARRERA 4S/TARGA 4S					
5月170	ローター	修理	-	32-0031	JH-PR-91-16	PORSCHE	911 (997)	997MA101	08/07～11/11	ロア	【日付】 開始No.PR2857#aaaaから 【ブレーク】 3.8 CARRERA S/3.8 CARRERA 4S/TARGA 4S		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-16	PORSCHE	911 (997)	997MA101	08/07～11/11	ロア	【日付】 開始No.PR2857#aaaaから 【ブレーク】 3.8 CARRERA S/3.8 CARRERA 4S/TARGA 4S					
5月180	ローター	修理	-	32-0033	JH-PR-91-18	PORSCHE	911 (997)	997MA1005	10/10～11/11	ロア	【日付】 【日時】 ドル-DIS0 4個平均 【ブレーク】 3.8 CARRERA GTS		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-18	PORSCHE	911 (997)	997MA1005	10/10～11/11	ロア	【日付】 【日時】 ドル-DIS0 4個平均 【ブレーク】 3.8 CARRERA GTS					
5月190	ローター	修理	-	32-0035	JH-PR-91-17	PORSCHE	911 (997)	997MA1005	11/08～	ロア	【日付】 【日時】 ドル-DIS0 4個平均 【ブレーク】 3.8 CARRERA S GTS		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-17	PORSCHE	911 (997)	997MA1005	11/08～	ロア	【日付】 【日時】 ドル-DIS0 4個平均 【ブレーク】 3.8 CARRERA S GTS					
5月200	ローター	修理	-	32-0037	JH-PR-91-19	PORSCHE	911 (997)	997MA102	08/07～11/11	ロア	【日付】 開始No.PR2857#aaaaから 【ブレーク】 3.8 CARRERA/3.8 CARRERA 4/TARGA 4		05.C180.12	435,250	UKCーコーティング：ハイカーボン：ドリルド（スタンダードタイプ）	KMHJ3812161	JH-PR-91-19	PORSCHE	911 (997)	997MA102	08/07～11/11	ロア	【日付】 開始No.PR2857#aaaaから 【ブレーク】 3.8 CARRERA/3.8 CARRERA 4/TARGA 4					
5月210	ローター	故障調査	-	08-1586	JP-TO-HSAC-31	TOYOTA	ハイエース/ルーミー/タンク/ルーミー	KZN165G KZN165G	05/08～06/08	ロビスト			09.B402.10	441,250	（スタンダードタイプ）	KMHJ3812160X2	JP-TO-HSAC-0	TOYOTA	ハイエース/ルーミー/タンク/ルーミー	KZN165G KZN165G	05/08～06/08	クレント						KMHJ3812160X2
5月220	ローター・Xlux	故障変更	故意・不明・DIS	13-0303	JH-AU-51-01	AUDI	S1	8BCWDF	15/11～	ロビスト	ローター 3.0T QUATTRO		05.T880.11	436,450	UKCーコーティング：ハイカーボン：（スタンダードタイプ）	KMHJ3812K21	JH-AU-51-01	AUDI	S1	8XCWDF	15/11～	クレント	ローター 3.0T QUATTRO	05:T880.11	441,150	ハイコーティング：ハイカーボン：（スタンダードタイプ）	KMHJ3812K21
5月230	エクストラ	故障調査	-	13-0303	JH-AU-51-01	AUDI	S1	8BCWDF	15/11～	ロビスト	ローター 3.0T QUATTRO		05.T880.11	437,450	UKCーコーティング：ハイカーボン：（スタンダードタイプ）	KMHJ3812K21X2	JH-AU-51-01	AUDI	S1	8XCWDF	15/11～	クレント	ローター 3.0T QUATTRO					
5月240	ローター	故障変更	故意・誤・不明	03-0479	JP-HO-BT-01	HONDA	ビート	PP1	91/5～	ロア			05.S719.10	411,750	（スタンダードタイプ）	KMHJ3812X30	JP-HO-BT-01	HONDA	ビート	PP1	91/5～	ロア		05:T719.10	411,750	ハイコーティング（スタンダードタイプ）	KMHJ3812X30